



Dimensioni (mm) Dimensions (mm)							
d _(G7)	D _(s7)	D _{1(j513)}	T _(j513)	L _(j513)	R	C _{max}	
18	25	32	4	18 ^{±0,135}	0,6	0,4	
				20 ^{±0,165}			
				25 ^{±0,165}			
				30 ^{±0,165}			
			5	35 ^{±0,195}			
20	24	30	3	16 ^{±0,135}	0,6	0,4	
				20 ^{±0,165}			
				25 ^{±0,165}			
	25	28	2	30 ^{±0,165}	0,6	0,4	
		30	4	25 ^{±0,165}			
	26	32	3	15 ^{±0,135}	0,6	0,4	
				16 ^{±0,135}			
				20 ^{±0,165}			
				25 ^{±0,165}			
				30 ^{±0,165}			
				32 ^{±0,195}			
				2			25 ^{±0,165}
			40 ^{±0,195}				
	28	35	4	16 ^{±0,135}	0,6	0,4	
				20 ^{±0,165}			
				25 ^{±0,165}			
				30 ^{±0,165}			
				35 ^{±0,195}			
22	27	32	2,5	18 ^{±0,135}	0,6	0,4	
				22 ^{±0,165}			
				28 ^{±0,165}			
	28	32	3	20 ^{±0,165}	0,6	0,4	
		34		15 ^{±0,135}			
				20 ^{±0,165}			
				25 ^{±0,165}			
				30 ^{±0,165}			
	35	22 ^{±0,165}					
		29	36	3,5	18 ^{±0,135}	0,6	0,4
					22 ^{±0,165}		
	28 ^{±0,165}						
	40 ^{±0,195}						
	32	40	5	20 ^{±0,165}	0,6	0,4	
22 ^{±0,165}							
30 ^{±0,165}							
40 ^{±0,195}							
24	32	35	4,6	14,6 ^{±0,135}	0,6	0,4	
25	30	35	3	40 ^{±0,195}	0,6	0,4	
		36		20 ^{±0,165}			
		45 ^{±0,195}					
		39	3,5	20 ^{±0,165}			
				25 ^{±0,165}			
		40	4	32 ^{±0,195}			
				16 ^{±0,135}			
				20 ^{±0,165}			
25 ^{±0,165}							

Dimensioni (mm) Dimensions (mm)						
d _(G7)	D _(s7)	D _{1(j513)}	T _(j513)	L _(j513)	R	C _{max}
25	32	39	3,5	20 ^{±0,165}	0,6	0,6
				25 ^{±0,165}		
				30 ^{±0,165}		
				32 ^{±0,195}		
				16 ^{±0,135}		
		40	5	20 ^{±0,165}		
				25 ^{±0,165}		
				30 ^{±0,165}		
				32 ^{±0,195}		
				40 ^{±0,195}		
	35	45	4,5	53 ^{±0,230}		
				16 ^{±0,135}		
				25 ^{±0,165}		
				30 ^{±0,165}		
				35 ^{±0,195}		
28	35	45	5	25 ^{±0,165}	0,6	0,6
				39 ^{±0,195}		
	33	38	2,5	45 ^{±0,195}	0,6	0,6
				22 ^{±0,165}		
	35	38	2,5	28 ^{±0,165}	0,6	0,6
				35 ^{±0,195}		
	36	44	4	20 ^{±0,165}	0,6	0,6
				28 ^{±0,165}		
				30 ^{±0,165}		
				35 ^{±0,195}		
30	35	40	3	28 ^{±0,165}	0,6	0,6
				20 ^{±0,165}		
				22 ^{±0,165}		
				25 ^{±0,165}		
				40 ^{±0,195}		
	38	46	4	20 ^{±0,165}	0,6	0,6
				25 ^{±0,165}		
				30 ^{±0,165}		
				45 ^{±0,195}		
				36 ^{±0,195}		
	40	48	4	25 ^{±0,165}	0,6	0,6
				30 ^{±0,165}		
				35 ^{±0,195}		
				40 ^{±0,195}		
				20 ^{±0,165}		
32	38	46	4	30 ^{±0,165}	0,8	0,6
				40 ^{±0,195}		
				42 ^{±0,195}		
				55 ^{±0,230}		
				20 ^{±0,165}		